

DER RICHTIGE UMGANG MIT KÜHLSCHMIERSTOFFEN

1

Keine Abfälle in
den Kühlschmier-
stoff werfen.



2

Hautschutz
nicht vergessen.



3

Beim Anmischen
immer Konzentrat
auf Wasser.



4

Kontrollieren Sie beim Anmischen
und während des Betriebs regel-
mäßig die Konzentration.

