

Der richtige Umgang mit Kühlschmierstoffen

1

Keine Abfälle in den Kühlschmierstoff werfen



2

Hautschutz nicht vergessen



3

Beim Anmischen: immer Konzentrat auf Wasser



4

Kontrollieren Sie beim Anmischen und während des Betriebs regelmäßig die Konzentration

